


# TAPAS PARA ACCESORIOS




## CURVA HORIZONTAL DE 45° Y 90°

Ejemplo

MCH-0412-45-TS


MCH-0412-90-TS



## "X" HORIZONTAL

Ejemplo


MXH-1212-8-TS



## "T" HORIZONTAL

Ejemplo


MTH-1212-8-TS



## REDUCCIÓN RECTA

Ejemplo


MRR-3630-TS



## REDUCCIONES LATERALES

Ejemplo

MRL-3630-TS




## CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45° Y 90°

Ejemplo

MVE-0408-45-TS

MVE-0408-90-TS



## CURVA VERTICAL INTERIOR A 45° Y 90°

Ejemplo

MVI-0408-45-TS

MVI-0408-90-TS

**NOTAS:** Las tapas para todos los accesorios son lisas.  
 Agregar -TS al final del código del accesorio para obtener el código de las tapas.